

市街地の土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の精度向上に関する検討

Accuracy Improvement of Sediment Disaster Alert Areas (the Collapse of the Steep Slopes) in an Urban Area

沖 村 孝
Takashi Okimura

鳥 居 宣 之
Nobuyuki Torii

笠 原 拓 造
Takuzo Kasahara

小 泉 和 也
Kazuya Koizumi

青 木 龍 一 郎
Ryuichiro Aoki

伊 藤 正 美
Masami Ito

1. はじめに

神戸市域では、多くの土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）が市街地内で指定されている。箇所別土砂災害危険度予測システム（以下、本システム）は自然斜面を解析対象としており、市街地内で特徴的な斜面の上部と下部を人工改変地に挟まれている小規模な斜面（例えば、図-1. 1）については、10mDEMで地形が再現できること、自然斜面と異なる水の流れをすること等から、人工改変地や平地区分として解析対象外としてきた。そのため、本システムでは市街地内に指定されている警戒区域内の小規模斜面を対象外としていたため、警戒区域内における危険度判定ができないことが課題となっていた。

このような背景から、市街地の警戒区域における危険度判定の適正化を図ることを目的として、小規模斜面を表現可能なメッシュサイズである 5m メッシュの DEM を使用した危険度判定方法を、神戸市域の市街地を対象に検討した。本報文では、神戸市域での検討事例を踏まえ、本システムに 5m メッシュの DEM を使用した危険度判定方法を実装した結果について報告する。




図 - 1. 1 自然斜面の残る土砂災害警戒区域の例

2. 5mDEM 作成とシステムへの組み込み

2. 1 5mDEM の導入方針

5mDEM の導入にあたっては、リアルタイム性を重視し、5mDEM を用いることで増大する計算負荷を軽減し処理時間を抑える観点から以下の方針を設けた。

(1) 5m メッシュの細分化は対象とする市街地の土砂災害警戒区域のみを行う

5m メッシュに細分することで本システムの 10m メッシュと比較して 4 倍のデータ量となるため、従来の 10m メッシュでは再現できない小規模な自然斜面を含む土砂災害警戒区域のみを対象に、土砂災害警戒区域の範囲に限定して計算メッシュの細分化を行う。

(2) 5m メッシュの細分化は斜面安定計算のみに適用する

本システムにおける危険度判定は、入力降雨から逐次計算により表土層内の地下水位を算定し、その地下水位における斜面安定解結果に基づき行われる。このうち、5m メッシュの細分化は斜面安定解析のみに適用し、地下水位は 10m メッシュの計算結果を用いる。

(3) 5m メッシュの危険度判定はサブルーチンとして現行システムへ組み込む

本システムの 10m メッシュの危険度判定（メインルーチン）は変更せず、対象とする土砂災害警戒区域毎に 5m メッシュで危険度判定を行う独立したサブルーチンを作成し、メインルーチンから分岐させて処理を行う。これは、今後の土砂災害警戒区域の増減及び区域の形状変更への対応や、5mDEM の導入は現段階では試行的な取り組みであり、解析方法や判定方法等の改良に伴うシステム変更作業の軽減を考慮したものである。なお、(2)で 10m メッシュの地下水位の計算結果を用いる理由も、5m メッシュで地下水位を新たに計算した場合、対象となる土砂災害警戒区域の数が多いとサブルーチンを実行する計算時間の増長が予想されるためである。

2. 2 5mDEM の作成

5mDEM の作成は、図-2. 1 のように本システムの 10m メッシュ内に 4 つの 5m メッシュが含まれるように 5mDEM の座標点（◆）を配置し、標高はレーザー測量成果の 1mDEM の 4 つの点（●）から求めた。なお、5mDEM は、先述したように対象となる市街地の土砂災害警戒区域の範囲のみ作成した。





図-2. 1 5mDEM 作成イメージ


2. 3 5m メッシュ危険度判定の現行システムへの組み込み

5m メッシュの危険度判定は、対象とする土砂災害警戒区域のみで実施するものとし、図-2. 2 に示すようにサブルーチンを作成し、本システムに組み込んだ。




図－2.2 5m メッシュ危険度判定を組み込んだ計算処理フロー

5m メッシュの安定解析を行う際の表土層内の地下水位は、図－2.3 の要領で 10m メッシュの地下水位を 5m メッシュに割り当てる。



図－2.3 10m メッシュ計算水位の 5m メッシュへの割り付け方法

なお、現行の 10m メッシュの斜面安定解析では、計算水位が表土層厚以上（満水）となった場合、地下水位を表土層厚と同値として計算している。今回、10m メッシュの地下水位を図－2.3 のように A～D の 4 つの 5m メッシュに割り当てる場合の処理方法を図－2.4 のように設定した。



図－2.4 10m メッシュ計算水位が表土層厚以上（満水）となる場合の処理方法

2.4 市街地内の土砂災害警戒区域（急傾斜）の自然斜面の抽出

対象となる警戒区域内の小規模斜面は、10m メッシュのシステム構築時に行う自動微地形区分やバウンダリ（山地・平地）設定での自動抽出は困難であるため、目視にて判読した。目視による抽出には、DM データ、1m コンタ、オルソ画像を用いた。住宅地など保全対象が全て急傾斜地崩壊危険区域にカバーされている土砂災害警戒区域については、対策工が施工されているものと考え、抽出の対象外とした。

抽出の結果、294箇所の警戒区域（神戸市域全体の土砂災害警戒区域（急傾斜の崩壊）数の17%あまり）が5m メッシュの DEM を使用した危険度判定の対象となった。

3. 5mDEMと10mDEMの比較

3. 1 地形の再現性の比較

作成した5mメッシュと従来の10mメッシュモデルの傾斜角を比較した(図-3. 1)。全体での比較を見ると、傾斜角は10mメッシュの方が5mメッシュに比べて、最小レンジや最大レンジといった極値をとるメッシュの割合が低くなっている。10mメッシュの方が全体的に最頻度(30~35°)周辺にシフトしている傾向が見られる。




図-3. 1 5mメッシュと10mメッシュの傾斜角の頻度分布の比較

傾斜角に引き続き、作成した5mメッシュと従来の10mメッシュモデルの層厚を比較した(図-3. 2)。層厚式は従来の10mメッシュモデルの設定条件と同一とした。層厚では、5mメッシュの方が、層厚0.6~0.8mの割合がやや高くなっている。これはこの範囲に相当する傾斜角が40~55°のレンジにあり、10mメッシュよりも5mメッシュの方がこの範囲に相当する傾斜角の割合がやや多いためである。

全体的に見ると、5mメッシュと10mメッシュに大きな違いはなかった。これは、傾斜角では違いが確認されたものの、傾斜角から層厚を求める際に層厚に違いをもたらすほどの大きな差ではなかったためと思われる。また、細分化によって傾斜が大きくなるメッシュと小さくなるメッシュの両方が生じて、相殺していることも原因の1つと考えられる。




図-3. 2 5mメッシュと10mメッシュの層厚の頻度分布の比較

3. 2 判定状況の比較

次に5mメッシュと10mメッシュでの判定状況を確認するため、5mメッシュと10mメッシュモデルについて実績雨量を用いて解析を実施し、判定状況の比較を行った。また、10mメッシュモデルについては、自然斜面の設定あり(今回の検討によって、小規模な自然斜面を判読し設定したモデル)に加えて、自然斜面の設定なし(本システムの当初の設定である人工改変地の設定を行ったモデル)の判定状況を確認した。

入力降雨は、神戸市域のシステム構築時にモデル精度検証降雨として適用した平成26年8月豪雨とした。本報の対象警戒区域内では当イベントでの崩壊の発生は確認されていないため、崩壊非発生降雨として設定し、本降雨によって崩壊判定が出た場合は空振り判定となる。

神戸市域のシステム構築時のモデル精度検証降雨として、昭和42年7月豪雨も適用されている。本報の対象警戒区域内では、当イベントによる崩壊の発生は確認されているが、その後の地形改変により現況のDEMには発生当時の地形が再現できていない。よって本報では、災害実績による判定状況の確認は実施できないため、近年の豪雨として平成26年8月豪雨を入力豪雨として採用することとした。




図-3.3 対象となる警戒区域周辺の入力降雨 (1km メッシュ解析雨量)

5m メッシュと 10m メッシュモデルについて解析を実施した結果を表-3.1 に示す。

自然斜面の設定によって、5m メッシュでは 443 メッシュ、10m メッシュでは 54 メッシュが 1 軸による判定が出るようになった。5m メッシュでは 10m メッシュと比較して、判定メッシュ数が 8 倍程度に増加している。また判定メッシュを含む警戒区域は、5m メッシュでは 92 区域、10m メッシュでは 31 区域となっており、5m メッシュでは 3 倍程度増加している。

入力降雨である平成26年8月豪雨では、対象地内で崩壊は発生していないため、判定メッシュはすべて空振りの扱いとなる。空振り率を算出すると、5m メッシュで 0.9% (メッシュ単位)、31.3% (警戒区域単位)、10m メッシュで 0.4% (メッシュ単位)、10.5% (警戒区域単位) となり、5m メッシュの方が 10m より空振りの増加が顕著である。

表-3.1 地質別の崩壊判定 ($SF < 1$) 割合 (対象土砂災害警戒区域内)

モデル	5m メッシュモデル (自然斜面 の設定あり)	10m メッシュモ デル(自然斜面 の設定あり)	10m メッシュモ デル(自然斜面 の設定なし)
メッシュサイズ	5m	10m	
土砂災害警戒区域内の自然斜面の設定	あり	あり	なし
判定数(メッシュ)	443	54	0
判定数(警戒区域)	92	31	0
空振り率(%,メッシュ)	0.9	0.4	0
空振り率(%,警戒区域)	31.3	10.5	0

4. 現地調査

4. 1 現地調査箇所の抽出

前章の解析結果より、5m メッシュでは 10m メッシュと比較し、判定メッシュ数が多くなる傾向がみられたため、少雨において判定メッシュ数が多い土砂災害警戒区域を対象として、現地調査を実施することとした。崩壊メッシュ数の他、地質や現地状況を考慮し、抽出した現地調査対象の警戒区域を表-4. 1 に示す。

表-4. 1 土砂災害警戒区域別の崩壊判定 ($SF < 1$) メッシュ数

No.	土砂災害警戒区域(急傾斜の崩壊)の名称	所在地	コード番号	初期計算における崩壊判定メッシュ数	分布している地質
1	六甲台（6） I	神戸市灘区六甲台町	101020039	26	領家新期花崗岩類
2	鴨子ヶ原(2)(1) I	神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目	101010060	24	大阪層群
3	潮見台（3） I	神戸市須磨区潮見台5丁目	101050105	21	山陽帶花崗岩類、沖積層
4	鶴甲（7） I	神戸市灘区鶴甲1丁目	101020025	13	大阪層群
5	禪昌寺（3） I	神戸市須磨区禪昌寺町1丁目	101050042	11	山陽帶花崗岩類
6	有馬（5）	神戸市北区有馬町	101070573	6	沖積層
7	萩乃(1)	神戸市長田区萩乃町1丁目	101040039	5	神戸層群
8	北畠(3) I	神戸市東灘区本山町北畠	101010015	4	丹波層群
9	西山(1)	神戸市長田区西山町4丁目	101040097	4	神戸層群

4. 2 現地調査の実施

現地調査では、崩壊が判定された 5m メッシュ箇所において現地状況を確認するとともに、簡易貫入試験を行い、崩壊（想定）土層の深さとその Nd 値を確認した。表土層深度は、「平成 15 年度 兵庫県基礎調査マニュアル等作成業務 報告書」¹⁾では、崩壊が考えられる表土層深度を簡易貫入試験による $Nd \leq 12$ 、標準貫入試験による $N \leq 5$ の範囲として検討されているため、本報においても原則として地表より $Nd \leq 12$ の範囲を表土層深度として取り扱った。調査結果の概要を表-4. 2 に示す。

表一4. 2 現地調査結果一覧

箇所名	地質	植生	○:有 ×:無	涌水・漏水箇所		○:有 ×:無	崩壊部・変状	○:有 ×:無	対策工の状況		地点番号	斜面構成	斜面高さ(m)	平均的な斜面勾配(°)	斜面の安定状況	
				状況	状況				状況	状況						
六甲台(5) 1	積定帶断開花崗岩類	広葉樹	○	カツラ・リガ海棠が記められる。	×	自然斜面には認められないが、切土面に小規模なものがある。	○	凹状地形部や斜面縁部に凹凸があり、石炭堆積物が認める。	K-1	斜面端部	0.9	30	崩壊削除セルの周辺は斜面が実施されており、現状斜面は安定している。			
御昌寺(2) 1	山陽帯花崗岩類	広葉樹 竹(川沿い)	○	上部斜面の一部に漏水跡が認める。	×	崩壊部や変状は認められない。	○	匂ね(傾斜30°以上)の斜面に対し、アコウ・吹付・ワイヤードア・吹付法等を設置。	K-2	凹状斜面	0.7	30	斜面端部	0.8	30	斜面端部
北畠(3) 1	丹波層群	広葉樹	○	湧水・漏水跡は認められない。	○	斜面勾配が傾斜50°以上の中間所では、小塊・落葉が堆積する所で認められる。	○	斜面縁部に凹凸があり、排水部には排水溝が行われている。	K-1	斜面端部	2.0	40	傾斜剥離30°以上の斜面には凹凸があるため、斜面には対策工として対策が実施されており、現状斜面は安定している。			
勝子ヶ原(2)(X) 1	大阪層群	竹	×	湧水・漏水跡は認められない。	×	崩壊部や変状は認められない。	○	斜面縁部に石垣み棗壁を設置。	K-1	川沿い平坦地	4.4	0~5	傾斜剥離30°以上の斜面には凹凸があるため、斜面には対策工として対策が実施されており、現状斜面は安定している。			
潤見台(3) 1	沖積層・扇丘堆積物	広葉樹 竹(川沿い)	×	湧水・漏水跡は認められない。	×	崩壊部や変状は認められない。	○	コンクリート擁壁・吹付法等・PC法による設置。	K-2	川沿い平坦地	4.2	0~5	傾斜削除セルの周辺は斜面保護の候補地群も河川は三面張り、扇壁が設置され、安定している。			
有馬(5)	沖積層・扇丘堆積物	竹 針葉樹 (凹状斜面下部)	○	斜面未堆積部より湧水しており、池に注水されている。	○	傾斜地が有り、崖地となっていて、	○	一箇所に凹凸があり、落葉が堆積する所では定している。	K-1	凸状斜面	1.1	30	崖地の周辺では変状は認められず、安定しているが、やはりやや不安な状況である。当該斜面は海岸ににより定期的に侵食されている。			
篠甲(7) 1	大阪層群	広葉樹	○	上部道路からの湧水跡が認められる。	×	一部斜面に凹凸がありられるが、崩壊部や変状は認められない。	×	対策工はみられない。	K-2	凹状斜面	1.1	30	一部斜面が認められるが、崩壊部や変状は認められない。			
井乃(1)	津戸層群	広葉樹	×	湧水・漏水跡は認められない。	×	崩壊部や変状は認められない。	○	斜面端部、中央部および堤防間に凹凸がある。	K-1	斜面中部・端斜部	1.2	30	斜面に崩壊跡や変状は認められない。流水跡や落石もみられず、一部堆積量にによる落石もなされているため、斜面は安定しているものと考えられる。			
西山(1)	津戸層群	広葉樹 梅・桜(法面苔)	○	斜面の一部に古い侵食跡が認められる。	○	法面部斜面は凹凸している。	○	斜面端部に凹凸があり、斜面縁部を設置。	K-1	斜面端部・施肥部	1.3	35~40	法面には崩壊跡が認められ、その他の範囲にも凹凸があることから、ブロックに現状は安定しているものの認められない。また、斜面縁部は設置してあるが、現状は石陥落等が確認されている。			
									K-2	斜面端部・施肥部	1.9	35	斜面端部を設置してあるが、現状は安定している。			
									K-3	斜面端部・施肥部	1.3	35	斜面端部を設置してあるが、現状は安定している。			
									K-4	斜面端部・施肥部	1.1	40	斜面端部を設置してあるが、現状は安定している。			

4. 2. 1 斜面勾配

図-4. 1に現地計測された斜面勾配と5mメッシュのモデルで設定されている傾斜角を示す。現地調査結果より、斜面勾配については擁壁や道路等の構造物が設置されている箇所を除くと、概ね設定条件と一致していることから、5mメッシュの傾斜の設定は妥当なものと考えられる。




図-4.1 簡易貫入試験による層厚とモデル設定値との比較

4. 2. 2 表土層厚

図-4. 2に簡易貫入試験において確認した表土層厚と既存の層厚式によって導かれた表土層厚を示す。現地状況から局所的に分布している現河床堆積物や埋付盛土、埋土等自然斜面と異なる場合は、対象データから除外した。

いずれの地質においても、確認した層厚と層厚式により導かれた層厚は概ね一致していることから、5m メッシュにおける設定は、現状において、概ね妥当なものと考えられる。




図-4.2 簡易貫入試験による層厚とモデル設定値との比較

4. 2. 3 強度定数（有効粘着力）

簡易貫入試験結果に基づいて、地質毎に表土層の Nd 値と N 値の状況を整理した。Nd 値と N 値との関係については、 $Nd = (1 \sim 3) N$ 等の関係が知られているが、「平成 15 年度 兵庫県基礎調査マニュアル等作成業務 報告書」¹⁾では、崩壊が考えられる表土層深度を簡易貫入試験による $Nd \leq 12$ 、標準貫入試験による $N \leq 5$ の範囲として検討されているため、本業務においては Nd 値が 12 の場合に N 値は 5 ($Nd=2.4N$) として N 値を換算した。

花崗岩、最も頻度の高い Nd 値は 3 となっている（図-4. 3）。Nd 値の大半は 8 以下であるが、9 以上も散見され、最大で 27 となっている。平均は 5 である。換算 N 値では最も頻度の高い N 値は 1 となっており、大半は 0~5 の間にばらついている。平均は 2 である。丹波層群の Nd 値は 1~10、平均は 6 となっている（図-4. 4）。最も頻度の高い Nd 値も 6 である。換算 N 値では 0~4、平均は 2 となる。最も頻度の高い N 値は平均と異なり、3 となっている。神戸層群の Nd 値は 1~15、平均は 6 となっている（図-4. 5）。最も頻度の高い Nd 値は 6 と 7 である。換算 N 値では 0~6、平均は 3 であり、最も頻度の高い N 値も 3 となっている。大阪層群の Nd 値は 1~57、平均は 5 となっている（図-4. 6）。最も頻度の高い Nd 値は 2~4 である。換算 N 値では 0~24、平均は 2 となるが、最も頻度の高い N 値は平均よりも小さく、1 となっている。




図-4. 3 花崗岩類表土層（川沿いの低地部試験結果を除く）の Nd 値と換算 N 値






図-4. 4 丹波層群表土層の Nd 値と換算 N 値



図－4.5 神戸層群表土層のNd値と換算N値



図－4.6 大阪層群表土層のNd値と換算N値

次に換算N値から強度定数を求めた。表－4.3に既往の研究事例²⁾からまとめられた風化岩盤に関する換算N値と粘着力、せん断抵抗角（内部摩擦角）の関係を、表－4.4に簡易貫入試験結果から得られた各地質表層土の平均（換算）N値から表－4.3の関係に基づいて算出した強度定数を示す。

表－4.3 換算N値による場合の測定例²⁾ 但し $N \leq 300$

		砂岩・礫岩 深成岩類	安山岩	泥岩・凝灰岩 凝灰角礫岩	備考
粘着力 (kN/m ²)	換算N値と 平均値の関係	$15.2N^{0.327}$	$25.3N^{0.334}$	$16.2N^{0.806}$	
	標準偏差	0.218	0.384	0.464	• Log軸上の値
せん断 抵抗角 (度)	換算N値と 平均値の関係	$5.10\log N + 29.3$	$6.82\log N + 21.5$	$0.888\log N + 19.3$	Logの底は10
	標準偏差	4.4	7.85	9.78	

表-4.4 簡易貫入試験結果と上表の関係により算出した定数

地質	換算N値 (平均)	粘着力c (kN/m ²)		せん断抵抗角φ(度)	
		換算N値よ り算定	本シス テムの設定 値	換算N値よ り算定	本シス テムの設定 値
花崗岩類	2	19.07	5	30.84	31
丹波層群	2	19.07	5	30.84	31
大阪層群	2	19.07	5	30.84	30
神戸層群	3	21.77	5	31.73	30

※砂岩・礫岩・深成岩類の関係より算出。沖積層・段丘堆積物は風化岩ではないため適用せず。

表より算出した粘着力と内部摩擦角は、平均N値が2である花崗岩、丹波層群および大阪層群では各層ともにそれぞれ19.07kN/m²、30.84°、一方平均N値が3となっている神戸層群においては、それぞれ21.77kN/m²、31.73°となる。算出した値と本システムの設定値を比較すると、内部摩擦角はほぼ同一の値となる一方、粘着力では、現状の試験データにおいてはいずれも（沖積層・段丘堆積物を除く）約20kN/m²となり、現行の設定値5kN/m²よりも大きくなる。


ここで、軟弱な砂質土を対象とした既往の研究事例による検討事例として、表-4.5に砂質土からなる軟弱地盤における試験例³⁾を、図-4.7にこれらからまとめたN値と粘着力との関係を示す。なお表-4.5に示されている強度定数は排水条件による三軸圧縮試験結果である。

対象とした試料は、風化土砂ではなくいずれも埋土や堆積土層であるが、粘着力はN値にかかわらず概ね5～20kN/m²となっている。

本報で対象としている土層は斜面の表層土であるが、これらは岩盤の風化に由来するものであり、一般に表-4.5等で示した土層よりも細粒分が多く含まれていることを考慮すると、粘着力については現行の設定値よりも大きくすることができるものと考えられる。

表-4.5 砂質土層の物理特性、N値とc・φ³⁾

No.	土質	ρ_s (g/cm ³)	F _c (%)	ρ_d (g/cm ³)	e	D _r (%)	N値	ϕ_d (°)	c (kN/m ²)
1	埋土	2.73	1.9	1.4	1.0	34	9.0	36.0	16.0
2	沖積層	2.67	3.3	1.3	1.0	57	17.0	38.2	29.6
3	洪積層	2.64	4.9	1.3	1.0	81	10.0	32.7	0.0
4	沖積層	2.67	6.0	1.5	0.8	74	18.0	43.4	4.3
5	沖積層	2.64	8.7	1.4	0.9	81	15.0	37.8	7.7
6	洪積層	2.72	14.6	1.5	0.9	79	10.0	35.1	19.2
7	埋立シラス	2.47	7.3	1.1	1.2	72	5.7	39.0	19.6
8	埋立シラス	2.65	3.4	1.4	0.9	59	5.4	31.0	24.5
9	埋立シラス	2.59	1.9	1.4	0.9	59	6.4	35.0	4.9
10	埋立シラス	2.43	6.6	0.9	1.6	70	11.0	40.4	14.7
11	沖積シラス	2.48	14.5	0.8	2.0	81	4.5	28.0	39.2
12	沖積シラス	2.42	19.8	0.9	1.7	78	4.0	30.0	29.4



図－4.7 表－4.5に基づくN値と粘着力の関係

5. モデル改良

5.1 物性値の改良


前章での入力物性値の検討から、粘着力 c については、現行の設定値よりも高くすることが可能であることが示唆された。そこで、粘着力 c を標準値より高く設定することで、空振り判定がどの程度解消されるのかを検討するため、安全率の試算を行った。


平成 26 年降雨によって判定（1 軸による $F_s < 1$ ）が出た警戒区域内の 5m メッシュを試算対象として、以下のケースで実施した。

粘着力 c が①標準値、②標準値+1kN/m²、③標準値+2kN/m²、④標準値+3kN/m² の 4 ケースで試算した。試算結果を図－5.1～図－5.3 に示す。丹波層群や花崗岩では、粘着力 c を現行の標準値より 1 kN/m² 引き上げることで、判定（1 軸）が全て解消される。


また他の地質よりも若干層厚が厚い設定である大阪層群や神戸層群では、全体的に安全率が低いものの、粘着力 c を 1 kN/m² 上げることで空振り判定の 7 割が解消され、3kN/m² 上げると空振り判定が全て解消される。

以上より、試算した粘着力 c の範囲は、前章で検討した粘着力 c の範囲内の値であり、調査結果から考えられる粘着力 c の範囲内で設定を変更することで、空振り判定が解消される結果となった。

図－5.1 花崗岩における 5mDEM 警戒区域内の判定（1 軸）メッシュの F_s 逆算値（左）と割合（右）




図－5.2 丹波層群における5mDEM警戒区域内の判定（1軸）メッシュのFs逆算値（左）と割合（右）



図－5.3 大阪層群・神戸層群における5mDEM警戒区域内の判定（1軸）メッシュのFs逆算値（左）と割合（右）

5.2 モデルへの設定

今までの検討結果より、平成26年降雨によって判定（1軸による $F_s < 1$ ）が出た警戒区域内の5mメッシュを対象として、粘着力 c を10mメッシュモデルの設定値より引き上げた。引き上げる範囲は、5.1章の試算の通り、メッシュ毎に個別に逆算し、算出した。粘着力 c の変更対象となる空振り判定がでている5mメッシュ例を図-5.4に示す。図をみると、これら空振りのメッシュは斜面下部と道路の境界付近に確認されており、実際の表土層厚より厚い設定となっている可能性がある。調整前の5mメッシュの安全率の平均値は0.94であったが、調整後の安全率の平均値は1.07となり、平成26年降雨での判定メッシュ数は0メッシュとなった。



図－5.4 粘着力cの変更対象となる空振り判定が出ている5m メッシュ例

6. 終わりに

本報では、神戸市域の市街地に指定されている土砂災害警戒区域を対象に従来の10mDEMから5mDEMへの細分化を検討した事例について報告した。5mメッシュに細分化することによって、小規模な地形の再現性が高まった一方で、崩壊非発生降雨による空振り判定も増加した。そのため、現地調査を実施し、換算N値から粘着力cを算出したところ、従来のモデル設定値よりも高く設定することが可能であることが判明したため、空振り判定が出ている5mメッシュについては個別に粘着力cを算出し、再設定した。今回の検討では、対象とした土砂災害警戒区域内にて崩壊実績がなく、

崩壊実績による検証ができていない。そのため、今後システムの運用にあたって、対象地にて崩壊が発生した場合、システム状況と崩壊状況を比較する必要がある。また、今回の検討では、空振り判定の検証において安全率の絶対値のみをしきい値とする1軸判定で検証しているが、今後は実際の運用で用いている、安全率の絶対値のしきい値に加えて安全率の変化量のしきい値の2軸で判定する方式において検証を合わせて行う必要がある。これら検証については、次年度の課題としたい。

参考文献

- 1) 兵庫県砂防課：土砂災害防止法基礎調査マニュアル(案), 2005
- 2) 東日本・中日本・西日本高速道路会社：設計要領第二集 橋梁建設編, 2016
- 3) 社団法人地盤工学会：N値とc・φの活用法, 1998

著者

- | | |
|-------|----------------------------|
| 沖村 孝 | 所員, 理学博士, 地盤工学 |
| 鳥居 宣之 | 神戸工業高等専門学校, 博士(工学), 地盤工学 |
| 笠原 拓造 | 国際航業株式会社, 砂防工学 |
| 小泉 和也 | 国際航業株式会社, 砂防工学 |
| 青木龍一郎 | 応用地質株式会社, 技術士(建設部門), 地質学 |
| 伊藤 正美 | 応用地質株式会社, 技術士(建設部門), 森林水文学 |